

Акт № 1

приема-передачи технической документации многоквартирного дома- Выборная, 139

город Новосибирск

" 1 " ~~ФЕВРАЛЯ~~ 2017 г.

Техническая документация многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная, дом 139, на основании итогов открытого конкурса, проведенного органом местного самоуправления - Администрацией Октябрьского района Мэрии города Новосибирска (решения конкурсной комиссии открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом - Выборная, 139, состоявшегося «29» Декабря 2016 года, протокол №3 от 29 Декабря 2016 г.), передается (принимается) в следующем объеме:

№ п/п	Наименование	Количество листов	Статус документа	
			оригинал	копия
1	Паспорт лифта № 09125550 (дубликат)	96	+	
2	Паспорт лифта № 08125184 (дубликат)	45	+	
3	Паспорт лифта № 09125546 (дубликат)	62	+	
4	Паспорт лифта № 08125186 (дубликат)	66	+	
5	Паспорт лифта № В7NH3833 (дубликат)	41	+	
6	Паспорт лифта № В7NH3835 (дубликат)	40	+	
7	Паспорт лифта № В7NH3834	98	+	
8	Паспорт лифта № В7NH3832 (дубликат)	108	+	
9	Руководство по эксплуатации 0601.00.00.000 РЭ	89		+
10	Акт №494 полного тех. освидетельствования лифта №08125186	1	+	
11	Протокол №1 проверки тех. документации на лифт №08125186	1	+	
12	Протокол №2 проверок, исследований и измерений при полном техническом освидетельствовании лифта №08125186	11	+	
13	Технический отчет №37П по испытаниям электрооборудования (лифта) №08125186	8	+	
14	Акт №495 полного тех. освидетельствования лифта №09125546	1	+	
15	Протокол №1 проверки тех. документации на лифт №09125546	1	+	
16	Протокол №2 проверок, исследований и измерений при полном техническом освидетельствовании лифта №09125546	11	+	
17	Технический отчет №38П по испытаниям электрооборудования (лифта) №09125546	8	+	
18	Акт №496 полного тех. освидетельствования лифта № В7NH3834	1	+	
19	Протокол №1 проверки тех. документации на лифт № В7NH3834	1	+	
20	Протокол №2 проверок, исследований и измерений при полном техническом освидетельствовании лифта № В7NH3834	11	+	
21	Технический отчет №39П по испытаниям электрооборудования (лифта) № В7NH3834	8	+	
22	Акт №497 полного тех. освидетельствования лифта № В7NH3835	1	+	
23	Протокол №1 проверки тех. документации на лифт № В7NH3835	1	+	
24	Протокол №2 проверок, исследований и измерений при полном техническом освидетельствовании лифта № В7NH3835	11	+	
25	Технический отчет №39П по испытаниям электрооборудования (лифта) № В7NH3835	8	+	
26	Акт №490 полного тех. освидетельствования лифта № В7NH3832	1	+	
27	Протокол №1 проверки тех. документации на лифт № В7NH3832	1	+	
28	Протокол №2 проверок, исследований и измерений при полном техническом освидетельствовании лифта № В7NH3832	11	+	
29	Технический отчет №33П по испытаниям электрооборудования (лифта) № В7NH3832	8	+	
30	Акт №491 полного тех. освидетельствования лифта № В7NH3833	1	+	

31	Протокол №1 проверки тех. документации на лифт № В7NH3833	1	+	
32	Протокол №2 проверок, исследований и измерений при полном техническом освидетельствовании лифта № В7NH3833	11	+	
33	Технический отчет №34П по испытаниям электрооборудования (лифта) № В7NH3833	8	+	
34	Акт №492 полного тех. освидетельствования лифта № 08125184	1	+	
35	Протокол №1 проверки тех. документации на лифт № 08125184	1	+	
36	Протокол №2 проверок, исследований и измерений при полном техническом освидетельствовании лифта № 08125184	11	+	
37	Технический отчет №33П по испытаниям электрооборудования (лифта) № 08125184	8	+	
38	Акт №493 полного тех. освидетельствования лифта № 09125550	1	+	
39	Протокол №1 проверки тех. документации на лифт № 09125550	1	+	
40	Протокол №2 проверок, исследований и измерений при полном техническом освидетельствовании лифта № 09125550	11	+	
41	Технический отчет №33П по испытаниям электрооборудования (лифта) № 0912550	8	+	
42	Инструкция по эксплуатации лифта OTIS-2000	26		+
43	Инструкция по монтажу лифта OTIS-2000	33		+
44	Технический паспорт домовладения	7		+
45	Энергетический паспорт здания	17	+	
46	Исполнительная документация «Система коллективного приема телевидения» РП.2603-14-029-ТС	13	+	
47	Технический отчет по результатам контроля кратности воздухообмена строительных конструкций	40	+	
48	Технический отчет по материалам тепловизионного обследования многоэтажного жилого дома	135	+	

<i>Принял</i>	<i>Передал</i>
<p>Управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профессиональный подход" Юридический адрес: 630082, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 238 Почтовый адрес: 630082, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 238 ИНН 5402570313 КПП: 54020101001 р/с 40702810044050001263 в СИБИРСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РОССИИ БИК 045004641 ОГРН 1135476178738 к/с 3010181050000000641</p> <p>Директор _____ Павлов А.С. Подпись, М.П.</p>	<p>Федеральное Государственное Казенное учреждение "Управление Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации".</p> <p>Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 10</p> <p>_____ Командующий Сибирским округом войск национальной гвардии РФ Подпись, М.П. _____ Стригунов В.Н.</p>

